



TEKNİK REHBER

EGR Valfi & EGR Klapesi: Arıza Belirtileri, Değişim ve Bakım

Ağır ticari araç egr valfi & egr klapesi: arıza belirtileri, teşhis, adım adım değişim ve bakım. Kontrol değerleri, sık yapılan hatalar ve bakım aralıkları.

Ağır ticari araçta motor gücü düşmüş, egzozdan tanıdık olmayan bir is çıkıyor ve panelde motor arıza lambası inatla yanıyorsa, ustanın aklına gelen ilk üç parçadan biri EGR valfidir. Sahada bu parça çoğu zaman elektriksel olarak sağlamdır; asıl sorun, yıllar içinde biriken kurum tabakasının klapeyi tam kapanmaktan ya da tam açılmaktan alıkoymasındır. Bu rehber, servis teknisyeni gözüyle EGR valfi ve EGR klapesinin ne iş yaptığını, hangi belirtilerle arıza verdiğini, teşhis sırasını, sökme-takma disiplinini ve ömrünü uzatan bakım alışkanlıklarını anlatıyor.

İPUCU — Bu doküman VADEN teknik ekibi tarafından, ağır ticari araç motor ve emisyon kontrol sistemleri servis pratiği ile OE üretici dokümantasyonu esas alınarak hazırlanmıştır. Buradaki değerler genel referans niteliğindedir; sıkma torku, akış oranı, sıcaklık ve elektriksel değerler gibi kesin veriler için aracın motor/şasi kodu ile eşleşen güncel OE servis kılavuzu esastır. Son güncelleme: Temmuz 2026.

EGR Valfi & EGR Klapesi Nedir? Görevi ve Çalışma Prensibi

EGR Valfi & EGR Klapesi, egzoz gazının bir bölümünü emme tarafına geri döndürerek yanma sıcaklığını düşüren ve NOx oluşumunu azaltan kumandalı akış kontrol elemanlarıdır; ağır ticari dizel motorlarda çalışma noktasına göre egzoz gazının tipik olarak yüzde 5-25 kadarını dolaşıma alır, 400-700 °C aralığındaki gazla sürekli temas eder ve konumunu motor kontrol ünitesinden gelen sinyale göre saniyeler içinde değiştirir.

Adlandırma sahada karışır, o yüzden baştan ayıralım. **EGR valfi** egzoz gazının geri dolaşım miktarını belirleyen ana kumanda elemanıdır; genellikle egzoz manifolduna veya EGR soğutucusunun çıkışına bağlıdır. **EGR klapesi** ise akışı mümkün kılan basınç farkını yaratan veya yönlendiren kelebek tipi elemandır: emme tarafında kısma yaparak emme basıncını düşürür ya da egzoz tarafında karşı basınç oluşturarak gazın emme kanalına geçmesini sağlar. Katalogda bu iki parça çoğu zaman aynı aile altında listelenir, çünkü arızalarının nedeni de çözümü de büyük ölçüde ortaktır.

Çalışma prensibi termodinamik olarak basittir. Dizel motorda azot oksit (NOx) oluşumu, silindir içi tepe sıcaklığı ile doğrudan ilişkilidir; sıcaklık belirli bir eşiğin üzerine çıktığında havadaki azot oksijenle birleşmeye başlar. Egzoz gazı büyük ölçüde yanmayan, oksijeni tüketilmiş bir gazdır ve özgül ısı kapasitesi taze havaya göre yüksektir. Bu gazın kontrollü bir bölümü emme havasına karıştırıldığında karışımın oksijen yoğunluğu düşer, yanma daha yavaş ve daha düşük tepe sıcaklığında gerçekleşir, NOx oluşumu belirgin biçimde azalır. Karşılığında kurum (partikül) eğilimi artar; bu yüzden EGR oranı motor haritasında yük ve devre göre hassas biçimde sınırlandırılır.

Ağır ticari araçlarda geri dolaşan gaz genellikle doğrudan emmeye verilmez. Önce bir **EGR soğutucusundan** geçirilerek motor soğutma devresine ısı bırakır; böylece emme havası yoğunluğu korunur ve dolgu verimi düşmez. Soğutucudan çıkan gaz, EGR valfinin belirlediği oranda emme manifolduna ya da bir karışım (venturi) elemanına yönlendirilir. Motor kontrol ünitesi bu döngüyü açık çevrim değil, geri beslemeli olarak yönetir: hava kütle debisi, emme manifoldu basıncı, EGR fark basıncı ve valf konum sensörü verileri karşılaştırılır, gerçekleşen akış hedeften saparsa arıza kodu üretilir.

Kumanda tipleri: pnömatik, elektrikli ve vakum kumandalı

Ağır ticari uygulamada üç kumanda mimarisi yaygındır. **Pnömatik kumandalı** valflerde, aracın hava sisteminden alınan basınç bir oransal (proportional) solenoid üzerinden diyafram veya piston aktüatöre verilir; kamyon ve otobüste en sık görülen çözümdür çünkü araçta zaten basınçlı hava vardır. **Elektrikli kumandalı** valflerde bir DC motor veya torque motor, dişli grubu üzerinden mili döndürür ve entegre konum sensörü gerçek açıklığı ECU'ya bildirir; tepki hızı ve konum hassasiyeti yüksektir. **Vakum kumandalı** tip, hafif ve orta ticari sınıfta hâlâ karşımıza çıkar. Elektrikli aktüatörlerin çevresel dayanım sınıfı sektörde genel olarak ISO 16750 ailesindeki karayolu taşıtı elektrik/çevre koşulları yaklaşımıyla değerlendirilir; motorun tabi olduğu emisyon tip onayı ise ağır ticaride ECE R49 kapsamındadır. Bir parçanın hangi sınıfa girdiği ve hangi onayı taşıdığı ilgili OE kataloğundan doğrulanmalıdır.

Bileşenler ve yardımcı elemanlar

- **Valf gövdesi ve klape/piston grubu:** Akışı kısa veya açan hareketli çekirdek.
- **Aktüatör:** Elektrikli motor, pnömatik diyafram veya vakum kapsülü.
- **Konum sensörü:** Gerçek açıklığı ECU'ya bildiren potansiyometrik veya temassız sensör.
- **EGR soğutucusu (kühler):** Geri dolaşan gazın ısını motor soğutma suyuna aktaran eşanjör.
- **Fark basıncı (delta-P) sensörü ve basınç hortumları:** Akış miktarının dolaylı ölçümü için kullanılır.
- **Flanş contaları ve metal contalar:** Yüksek sıcaklıkta çalışan, tek kullanımlık sızdırmazlık elemanları.
- **Bağlantı boruları ve körük (kompansatör):** Isıl genleşmeyi ve titreşimi karşılayan ara elemanlar.
- **Elektrik soketi ve kablo demeti:** Isıl yaşlanmaya en açık yardımcı eleman.

EGR valfi ve EGR klapesi kumanda tipleri, tipik uygulama ve karakteristik servis notu (genel referans; kesin sınıflandırma OE kataloğundan doğrulanır)

Kumanda tipi	Tipik uygulama	Besleme / sinyal (genel referans)	Karakteristik servis notu
Pnömatik (basınçlı hava) kumandalı valf	Kamyon, çekici, otobüs; hava sistemi bulunan ağır ticari	Araç hava sistemi tipik 8-12,5 bar; oransal solenoid 24 V	Hava besleme hattındaki nem ve yağ solenoidi tıkar
Elektrikli (DC motor) kumandalı valf	Euro 5 / Euro 6 kuşağı modern ağır ticari motorlar	24 V besleme, PWM kumanda, entegre konum sensörü	Konum sapması kurumdan da kaynaklanabilir, önce mekanik bakılır
Vakum kumandalı valf	Hafif ve orta ticari, bazı eski kuşak uygulamalar	Vakum pompası hattı, solenoid anahtarlama	Diyafram delinmesi ve vakum hortumu çatlağı yaygın
Emme tarafı EGR klapesi (kısmı kelebeği)	Soğuk çalışmada ve yüksek EGR talebinde basınç farkı üretimi	Elektrikli aktüatör, konum geri beslemeli	Kurum birikince tam kapanmaz, rölanti düzensizleşir
Egzoz tarafı klape (karşı basınç kelebeği)	Karşı basınç üreterek gazın emmeye geçişini sağlayan kurulumlar	Pnömatik veya elektrikli	Yüksek sıcaklıkta mil yatağı sıkışması görülür

⚠ DİKKAT — EGR valfi ve EGR klapesi, aynı motor ailesinde bile emisyon kuşağına (Euro 5 / Euro 6), soğutucu tipine ve kumanda mimarisine göre farklılaşır. Parçayı yalnızca "araç modeli" ile seçmeyin; motor kodu, üretim yılı, emisyon seviyesi ve mümkünse sökülen parça üzerindeki OE referans numarası ile doğrulayın. Görsel olarak birbirine çok benzeyen iki valfin flanş delik açısı, soket tipi veya konum sensörü karakteristiği farklı olabilir; yanlış eşleşen valf takıldığında motor çalışır ama arıza kodu ilk yükte geri döner.

EGR Valfi & EGR Klapesi arızası nasıl anlaşılır?

EGR Valfi & EGR Klapesi arızaları sahada iki ana davranışta toplanır: valfin gereğinden fazla açık kalması ve gereğinden fazla kapalı kalması. Açık kalan valf, yüksek yükte emmeye fazla egzoz gazı vererek güç kaybı ve siyah duman üretir; kapalı kalan valf ise NOx artışı ve emisyon kaynaklı arıza kodu ile kendini gösterir. Aşağıdaki tablo, saha belirtilerini olası nedenleri ve doğrulama yöntemiyle eşleştiriyor.

EGR valfi ve EGR klapesi arıza belirtileri, olası nedenleri ve doğrulama yöntemleri (saha gözlemi, genel referans)

Belirti	Olası Neden	Kontrol / Doğrulama
Yüksek yükte belirgin güç kaybı, egzozda siyah duman	Valf kurum nedeniyle açık kalmış, klape tam kapanmıyor	Canlı veride istenen ve gerçekleşen valf konumu karşılaştırması; sökülmüş valfte klape oturma yüzeyi kontrolü
Rölantide düzensizlik, soğukta titreşim ve tekleme	Emme tarafı klapesinde kurum birikmesi, mil sıkışması	Aktüatör testiyle klappenin tam açma-kapama hareketinin izlenmesi; endoskopa kanal içi görüntüleme
Motor arıza lambası ile birlikte "EGR akışı yetersiz" tipi arıza kodu	Kanal veya soğutucu tıkalı, valf kapalı sıkışmış, fark basıncı hortumu kurumla dolmuş	Fark basıncı sensörü canlı verisi; hortumların sökülüp açıklığının doğrulanması
Motor soğutma suyu eksiliyor, egzozdan beyaz duman ve tatlımsı koku	EGR soğutucusunda iç sızıntı, eşanjör borularında çatlak	Soğutma devresine basınç testi; genleşme deposunda egzoz gazı testi; soğutucunun ayrı basınç testi
Yakıt tüketiminde artış ve DPF rejenerasyon sıklığında yükselme	Sürekli fazla EGR akışı, valf oturma yüzeyi aşınmış	Rejenerasyon geçmişi ve kurum yükü verisinin okunması; EGR oranının canlı veriyle izlenmesi
Aktüatör hiç hareket etmiyor, konum geri beslemesi sabit	Elektrikli aktüatör motoru arızalı, soket oksitlenmiş, kablo demetinde kopukluk	Soket ucunda besleme ve sinyal ölçümü; aktüatör direnç ölçümü; test cihazından aktüatör komutu
Pnömatik valf yavaş ya da eksik hareket ediyor	Solenoidde nem/yağ tıkanması, hava hattında kısıt, diyaframda delinme	Hava besleme basıncının valf girişinde ölçülmesi; solenoide doğrudan komut verip hareketin izlenmesi
Manifold veya flanş bölgesinde is izi, ıslık benzeri egzoz sesi	Flanş contası yanmış, cıvatalar gevşemiş, körük çatlamış	Soğuk motorda görsel is izi takibi; cıvata torklarının kontrolü; sabun köpüğü ile kaçak arama

Arıza kodunu okumak yeterli mi?

Arıza kodu teşhisin başlangıcıdır, sonucu değildir. "EGR akışı hedefin altında" tipi bir kod, valfin bozuk olduğunu değil sistemin hedeflenen akışı gerçekleştiremediğini söyler. Aynı kod tıkalı bir soğutucudan, kurumla dolmuş bir fark basıncı hortumundan, kaçırın bir flanş contasından veya gerçekten sıkışmış bir valften kaynaklanabilir. Sahada en sık karşılaşılan hata, kodun doğrudan valfe yorulup sağlam parçanın değiştirilmesidir; kod silinir, araç birkaç yüz kilometre sonra aynı kodla geri döner.

Canlı veri ile konum doğrulama

Elektrikli kumandalı valflerde en hızlı ayırıcı test, istenen konum ile gerçekleşen konumun karşılaştırılmasıdır. Test cihazından kademeli komut verilerek valf yüzde 0, 25, 50, 75 ve 100 açıklığa götürülür; geri besleme değerinin komutu gecikmesiz ve takılmadan izlemesi beklenir. Belirli bir açıklıkta takılma veya geri beslemenin komuta hiç ulaşamaması, kurum kaynaklı mekanik direncin klasik imzasıdır. Aynı testi motor soğukken ve ısıdıktan sonra tekrarlamak, ısı genleşmeyle ortaya çıkan sıkışmaları da açığa çıkarır.

Soğutucu kaynaklı arızayı ayırmak

EGR soğutucusunun iç sızıntısı, valf arızasıyla kolayca karıştırılır çünkü ikisi de benzer kod ve benzer duman tablosu üretebilir. Ayırt edici işaret soğutma suyudur: gözle görülür dış kaçak olmadan seviye düşüyor, genleşme deposunda motor çalışırken kabarcık oluşuyor veya egzozdan soğuk havada dağılmayan yoğun beyaz duman geliyorsa, valften önce soğutucu sorgulanmalıdır. Doğrulama için soğutucu sisteme basınç verilerek ayrı test edilir; bu adım atlanırsa yeni takılan valf kısa sürede yeniden kurum ve kalıntı ile kaplanır.

EGR Valfi & EGR Klapesi nasıl değiştirilir? Adım adım

EGR Valfi & EGR Klapesi değişimi, doğru sırayla yapıldığında çoğu ağır ticari uygulamada birkaç saatlik bir iştir; işi uzatan şey parçanın kendisi değil erişim ve sökülen civataların durumudur. Aşağıdaki adımlar genel bir servis akışıdır; motor koduna özel prosedür ve tork değerleri için araç üreticisinin güncel servis kılavuzu esastır.

⚠ DİKKAT — Egzoz gazı geri dolaşım hattı, motor durduktan sonra uzun süre yüksek sıcaklığını korur. Kişisel koruyucu ekipman şarttır: ısıya dayanıklı eldiven, darbe dayanımlı gözlük veya yüz siperi, iş elbisesi. Motorun ve egzoz hattının tamamen soğumasını bekleyin. Soğutucu sökülecekse soğutma devresi basınç altındadır; sıcak devreyi açmak ciddi hasarlanma riski taşır. Pnömatik kumandalı sistemlerde hava besleme basıncını boşaltın, akü şalterini veya negatif kutbu ayırın. Kurum tozu solunmamalıdır; kanal temizliği yaparken toz maskesi kullanın ve çalışma alanını havalandırın.

- 1 Aracı emniyete alın ve arıza kaydını alın:** Sökmeye başlamadan önce mevcut arıza kodlarını, donmuş çerçeve verilerini ve EGR canlı değerlerini kaydedin; bu kayıt montaj sonrası doğrulamanın karşılaştırma zeminidir. Ardından motoru durdurun, el frenini çekin, tekerlekleri takozlayın, kabinli araçlarda devirme emniyet mandalını kontrol edin, motorun ve egzoz hattının soğumasını bekleyin ve akü şalterini veya negatif kutbu ayırın.

- 2 Erişimi açın:** Motor üst kapağı, ısı kalkanı, hava filtresi borusu, kablo kanalı ve gerekiyorsa turbo emme borusu gibi erişimi kapatan parçaları sökün. Sökülen her parçayı işaretleyerek ayırın; EGR bölgesindeki cıvataların birçoğu farklı boydadır.
- 3 Elektrik ve pnömatik bağlantıları ayırın:** Soketi kilidinden nazıkçe açın, kabloyu çekerek değil gövdesinden tutarak çıkarın. Pnömatik hatları işaretleyip ayırın; hortum uçlarını temiz tapa ile kapatın.
- 4 Bölgeyi temizleyin:** Sökülecek flanşların çevresini basınçlı hava ve temiz bez ile kurum, toz ve yağdan arındırın. Açılan her egzoz ve emme ağzını hemen kapatın; emme kanalına düşen bir cıvata veya conta parçası turbo ve silindir hasarı demektir.
- 5 Cıvataları kademeli ve ısıtarak sökün:** Egzoz tarafındaki cıvatalar ısıl çevrim nedeniyle sıkışmış olabilir. Nüfuz edici yağ uygulayın, gerekirse kontrollü ısı verin, cıvataları karşılıklı ve kademeli gevşetin. Zorlanan cıvatayı çevirmeye devam etmek yerine durup yöntemi değiştirin; kopan cıvata işi saatlerce uzatır.
- 6 Valfi ve klapeyi çıkarıp inceleyin:** Sökülen parçayı klape oturma yüzeyi, mil boşluğu, gövde çatlağı ve kurum kalınlığı açısından değerlendirin. Kurum tabakasının rengi ve yapısı bilgi verir: kuru ve gevrek kurum normal yaşlanmayı, yağlı ve yapışkan kalıntı ise kartel havalandırması veya turbo kaynaklı yağ kaçağını işaret edebilir.
- 7 Kanalları ve komşu elemanları kontrol edin:** EGR borusunu, karışım elemanını, emme kanalını ve fark basıncı hortumlarını açıklık yönünden doğrulayın. Tıkalı bir kanalın üzerine takılan yeni valf, aynı arıza kodunu kısa sürede geri getirir. Gerekiyorsa soğutucuyu ayrı basınç testine alın.
- 8 Yeni parçayı doğrulayın:** Yeni valfi eskisiyle yan yana koyarak flanş delik aralığı, delik açısı, gövde uzunluğu, soket tipi ve aktüatör yönünü karşılaştırın. Konum sensörlü valflerde soket pin sayısı ve kilit tipi mutlaka aynı olmalıdır. Uymayan parçayı "olur" diye zorlamayın.
- 9 Yeni contayla monte edin ve doğru sırayla torklayın:** Flanş contaları ve metal contalar tek kullanımlıktır, daima yenisi takılır. Cıvataları önce elle oturtun, ardından tork anahtarıyla karşılıklı (çapraz) sırayla ve üreticinin belirttiği kademelerde sıkın. Isıya dayanıklı montaj macunu ancak üretici izin veriyorsa ve conta yüzeyine bulaştırılmadan kullanılır.
- 10 Bağlantıları tamamlayın ve öğretme işlemini yapın:** Elektrik soketini kilitlenene kadar oturtun, pnömatik hatları işaretlerine göre bağlayın, soğutucu söküldüyse soğutma devresini prosedüre göre doldurup havasını alın. Birçok elektrikli valfte montaj sonrası uç nokta öğretme (adaptasyon) işlemi gerekir; bu adım atlanırsa konum geri beslemesi kayar ve arıza kodu geri döner.
- 11 Test edin ve doğrulayın:** Arıza kodlarını silin, motoru çalıştırın, rölantide ve orta devirde flanş bölgesini is ve kaçak yönünden kontrol edin. Canlı veride istenen ve gerçekleşen valf konumunun örtüştüğünü doğrulayın, ardından yüklü test sürüşü yapın ve dönüşte kodları yeniden okuyun. Soğutucuya dokunulduysa test sürüşü sonrası soğutma suyu seviyesini tekrar kontrol edin.

EGR Valfi & EGR Klapesi değişiminde sık yapılan hatalar nelerdir?

EGR Valfi & EGR Klapesi değişiminde yapılan hataların büyük bölümü parçanın kendisiyle değil, çevresindeki sistemin ihmal edilmesiyle ilgilidir. Aşağıdaki uyarılar, aynı aracın kısa sürede ikinci kez servise girmesine yol açan tipik durumları topluyor.

⚠ DİKKAT — Kurum birikmesi bir arıza değil, bir sonuçtur. Valf kurumla dolduysa nedeni aranmadan yapılan değişim, aynı tabloyu birkaç ay içinde geri getirir. Kök nedenler arasında aşırı kurum üreten yanma bozuklukları, yağ kaçıran turbo veya kartel havalandırması, tıkalı hava filtresi, düşük kaliteli yakıt, uzun süreli düşük yüklü şehir içi kullanım ve tıkanmış EGR soğutucusu bulunur. Yeni valf takılmadan önce bu başlıklar kontrol edilmelidir.

⚠ DİKKAT — Emisyon kontrol sistemi, motorun tip onayının ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin tasarlandığı şekilde çalışır durumda tutulması yasal bir zorunluluktur. Arızalı bir EGR valfi veya EGR klapesinin doğru çözümü taktır: parçanın temizlenmesi ya da OE eşdeğeri yenisiyle değiştirilmesi. Sistemin bütünlüğünü bozan her müdahale, araç muayenesinde ve emisyon denetimlerinde uygunsuzluk sebebidir; ayrıca motor kontrol ünitesi geri besleme alamadığı için güç sınırlamasına (limp mode) girebilir.

- **Contayı yeniden kullanmak:** Isıl çevrim geçirmiş flanş contası bir kez ezilir; ikinci kullanımda is ve gaz kaçıır.
- **Fark basıncı hortumlarını kontrol etmemek:** Kurumla dolmuş ince bir hortum, sağlam valfi suçlu gösterir.
- **Soğutucuyu atlamak:** Tıkalı veya sızdıran soğutucunun üstüne takılan yeni valf, kısa sürede aynı duruma gelir.
- **Adaptasyon/öğretme işlemini yapmamak:** Elektrikli valflerde uç noktalar öğretilmezse konum geri beslemesi kayar.
- **Cıvataı tek seferde ve tork anahtarsız sıkamak:** Flanş çarpılır, conta düzgün oturmaz, ilk ısıl çevrimde kaçak başlar.
- **Emme kanalını açık bırakmak:** Sökme sırasında kanala düşen conta parçası veya cıvata, turboya ve silindire ulaşır.
- **Agresif kimyasalla gövde içi temizlik:** Aktüatör, sensör ve yatak bölgesine kaçan çözücü elektronik aksamı ve mil yağlamasını bozar.
- **Kurum tozuna karşı önlem almamak:** Dizel kurumu solunmamalıdır; temizlik maske ve havalandırma ile yapılır.
- **Yalnızca araç modeline göre parça seçmek:** Aynı modelde emisyon kuşağına göre farklı valf kullanılabilir; motor kodu ve OE numarası şarttır.
- **Test sürüşü yapmadan aracı teslim etmek:** EGR ile ilgili kodların büyük kısmı ancak yüklü sürüşte tekrar doğrulanabilir.

EGR Valfi & EGR Klapesi teknik deęerleri ve kontrol noktaları

EGR Valfi & EGR Klapesi için ařaęıda verilen deęerler, ağır ticari araç uygulamalarında sık karřılařılan genel referans aralıklarıdır. Motor ailesi, emisyon kuřaęı, soęutucu tipi ve donanım seviyesi bu aralıkları deęiřtirir; kesin veri için mutlaka aracın motor koduyla eřleřen güncel OE servis kılavuzuna bakın.

EGR Valfi & EGR Klapesi teknik deęerleri (genel referans; birimler bar, °C, V ve yüzde olarak verilmiřtir)

Parametre	Tipik aralık (genel referans)	Not
Valf giriřindeki egzoz gazı sıcaklıęı	400–700 °C	Yük ve devre göre deęiřir; kısa süreli tepe deęerler daha yüksek olabilir
EGR soęutucusu çıkıř gazı sıcaklıęı	Tipik 100–250 °C	Soęutucu tıkanıkça bu deęer belirgin biçimde yükselir
Çalıřma noktasına göre EGR oranı	Yaklařık yüzde 5–25	Tam yükte genellikle düşer; harita motora özeldir
Elektrik sistemi besleme gerilimi	24 V nominal (ağır ticari)	Marř anında düşen gerilim aktüatör hatası gibi görünebilir
Pnömatik kumanda hava basıncı	Araç sistem basıncı tipik 8–12,5 bar	Oransal solenoid çıkıřı bu basıncın altında kumanda üretir
Valf konum geri beslemesi sapma toleransı	Dar toleranslıdır, motora özeldir	Kabul sınırı servis kılavuzundan alınır; canlı veriyle doęrulanır
Soęutma devresi basınç testi	Genellikle 1–2 bar mertebesinde	Soęutucu iç sızıntısını ayırmak için kullanılır
Kurum tabakası kabul edilebilirlięi	Klape tam oturmayı engellemeyecek düzeyde	Oturma yüzeyinde iz veya boşluk varsa parça yenilenir

EGR baęlantı noktaları için tipik tork bantları (genel referans, Nm; kesin deęer OE servis kılavuzundan alınır)

Baęlantı noktası	Tipik tork bandı (genel referans)	Uygulama notu
Valf flanř cıvatası (M8 sınıfı)	20–30 Nm	Çapraz sırayla, kademeli sıkılır; yeni conta zorunlu
Soęutucu ve boru flanřı (M10 sınıfı)	35–50 Nm	Isıl genleřme nedeniyle cıvatalar sıkıřmıř olabilir
Aktüatör baęlantı cıvatası	8–12 Nm	Ařırı sıkma gövdeyi çarpıtır, mil sıkıřır
Sensör ve fark basıncı baęlantısı	8–15 Nm	Sensör gövdesi genelde plastiktir; tork anahtarı ile sıkılır
Kelepçe ve körük baęlantıları	6–12 Nm	Kompansatör zorlanmadan, serbest konumda sabitlenir

💡 **İPUCU** — Tork değerleri yalnızca yönlendirici bir aralık olarak verilmiştir. Aynı motorda farklı flanşlar farklı torkla ve farklı kademelerde sıkılır; bazı üreticiler tek kullanımlık cıvata veya açıcı kontrollü sıkma tanımlar. Uygulamada esas olan, araç üreticisinin motor koduna özel güncel servis kılavuzudur ve sıkma daima kalibreli tork anahtarı ile yapılmalıdır.

- Valf konum geri beslemesi istenen değeri gecikmesiz izliyor mu, kademeli testte takılma var mı?
- Flanş bölgesinde is izi, kurum püskürmesi veya ısı sesleri var mı?
- Soğutma suyu seviyesi sabit mi, genleşme deposunda kabarcık oluşuyor mu?
- Fark basıncı hortumları açık mı, uçlarında kurum tıkaçları var mı?
- Elektrik soketi oksitsiz ve tam kilitli mi, kablo demeti egzozu sürtüyor mu?
- Pnömatik hatlarda nem, yağ veya çatlak var mı?
- Hava filtresi, turbo ve kartel havalandırması kurum kaynağı olarak elendi mi?
- DPF kurum yükü ve rejenerasyon sıklığı normal bandın içinde mi?

EGR Valfi & EGR Klapesi bakımı ve ömrü nasıl uzatılır?

EGR Valfi & EGR Klapesi için üreticiler genellikle sabit bir "değişim periyodu" tanımlamaz; ömrü belirleyen şey kullanım profili, yakıt ve yağ kalitesi ile motorun genel kurum üretimidir. Uzun yol ağırlıklı, motorun düzenli olarak çalışma sıcaklığına ulaştığı bir kullanımda valf uzun yıllar sorunsuz çalışabilirken; kısa mesafeli, düşük yüklü ve sık rölantili şehir içi kullanımda kurum birikmesi belirgin biçimde hızlanır. Sahada en sık karşılaşılan tablo, teknik olarak sağlam bir valfin yalnızca kurum yüzünden görevini yapamaz hale gelmesidir.

- **Periyodik yağ ve filtre bakımı:** Üretici periyoduna uyulmalı, motor yağı aracın emisyon kuşağına uygun spesifikasyonda seçilmelidir. Yağ kaynaklı kalıntı, kurumu yapışkan hale getirerek klapeyi kilitler.
- **Hava filtresi disiplini:** Kısıtlı hava girişi eksik yanmaya ve dolayısıyla daha fazla kuruma yol açar.
- **Yakıt kalitesi:** Bilinmeyen kaynaktan yakıt, hem enjeksiyon kalitesini hem kurum yapısını bozar.
- **Kartel havalandırması ve turbo sızdırmazlığı:** Emmeye taşınan yağ buharı, EGR bölgesindeki birikimin başlıca hızlandırıcısıdır; her bakımda kontrol edilmelidir.
- **Motoru çalışma sıcaklığına ulaştırmak:** Sürekli kısa mesafe ve uzun rölanti, sistemin kendini temizleme kabiliyetini düşürür. Mümkün olduğunda düzenli yüklü sürüş yapılmalıdır.
- **Arıza kodunu ertelememek:** EGR ile ilgili ilk uyarı kodu geldiğinde müdahale etmek, ilerleyen aşamada soğutucu ve DPF tarafına yayılan pahalı bir onarımı önler.
- **Periyodik görsel kontrol:** Her bakımda flanşlar, körük, elektrik soketi, pnömatik hatlar ve ısı kalkını gözden geçirilmelidir.
- **Soğutma sisteminin sağlığı:** Doğru antifriz karışımı ve temiz devre, EGR soğutucusunun iç korozyonunu geciktirir.

Filo işletmelerinde en verimli yaklaşım, EGR valfini tek bir parça olarak değil bir grup olarak planlamaktır. Valf değişimi yapılacak araçta flanş contalarının, fark basıncı hortumlarının ve

gerekiyorsa soğutucunun aynı serviste ele alınması, birkaç ay sonra aracı ikinci kez indirme maliyetinden çok daha ekonomiktir. Aracı yola çıkarmadan önce yapılan yüklü test sürüşü ve dönüşte tekrarlanan kod okuması ise yolda kalmanın önündeki en ucuz sigortadır.

Sık Sorulan Sorular

EGR valfi ne işe yarar?

EGR valfi, egzoz gazının bir bölümünü kontrollü biçimde emme tarafına geri döndürür. Geri dönen gaz karışımının oksijen yoğunluğunu düşürür, yanma daha düşük tepe sıcaklığında gerçekleşir ve azot oksit (NOx) oluşumu azalır. Ağır ticari dizel motorlarda bu görev, aracın emisyon tip onayının ayrılmaz bir parçasıdır ve valfin doğru çalışması hem emisyon uygunluğu hem motor performansı için gereklidir.

EGR valfi arızası hangi belirtileri verir?

En yaygın belirtiler yüksek yükte güç kaybı, egzozda siyah duman, rölanti düzensizliği, motor arıza lambasının yanması, yakıt tüketiminde artış ve partikül filtresinin normalden sık rejenerasyona girmesidir. Valf açık kalırsa güç kaybı ve duman, kapalı kalırsa emisyon kaynaklı arıza kodu öne çıkar. EGR soğutucusu da devredeyse soğutma suyu eksilmesi ve beyaz duman ek bir belirti olarak görülür.

EGR valfi temizlenebilir mi, yoksa mutlaka değişmesi mi gerekir?

Kurum birikmesi henüz oturma yüzeyini bozmamışsa, uygun temizleyici ve mekanik temizlikle valf yeniden çalışır hale getirilebilir. Ancak klape oturma yüzeyi aşınmışsa, mil yatağında boşluk varsa, gövdede çatlak veya aktüatörde elektriksel arıza varsa temizlik kalıcı çözüm sağlamaz ve parça yenilenmelidir. Temizlik sırasında çözücünün aktüatör ve sensör bölgesine kaçmaması kritiktir.

EGR valfi ile EGR klapesi arasındaki fark nedir?

EGR valfi, egzoz gazının geri dolaşım miktarını doğrudan belirleyen ana kumanda elemanıdır ve genellikle egzoz manifolduna veya soğutucu çıkışına bağlanır. EGR klapesi ise akışın gerçekleşmesi için gereken basınç farkını üreten kelebek tipi elemandır; emme tarafında kısma yaparak emme basıncını düşürür veya egzoz tarafında karşı basınç oluşturur. İkisi birlikte çalışır: klape basınç farkını hazırlar, valf miktarı ayarlar.

EGR valfi arızalı araçla yola devam edilir mi?

Önerilmez. Arızalı bir EGR valfi ile sürüşe devam etmek, motorun güç sınırlamasına girmesine, kurum yükünün artmasına ve partikül filtresinin erken tıkanmasına yol açabilir. Ayrıca emisyon değerleri tip onayının dışına çıkar ve araç muayenesinde uygunsuzluk sebebi olur. Arıza lambası yandığında en kısa sürede servise başvurmak, hem daha ucuz hem daha güvenli olanıdır.

EGR valfi neden sürekli kurum yapıyor?

Kurum birikmesi genellikle valfin kendisinden değil, motorun kurum üretiminden ve emmeye taşınan yağ buharından kaynaklanır. Tıkalı hava filtresi, yağ kaçıran turbo veya kartel havalandırması, düşük kaliteli yakıt, eksik yanma ve motorun çalışma sıcaklığına ulaşamadığı kısa mesafeli kullanım en sık görülen nedenlerdir. Yeni valf takmadan önce bu kök nedenlerin elenmesi, aynı arızanın tekrarını önler.

EGR valfi değişimi ne kadar sürer?

Süreyi belirleyen şey parçanın kendisi değil erişimdir. Üst kapak sökülerek ulaşılan bir valfte iş, temizlik ve doğrulama dahil çoğu uygulamada birkaç saattir. Kabin devirme, ısı kalkanı ve emme borusu sökümü gereken kurulumlarda ya da soğutucunun da yenilendiği durumlarda iş yarım güne, ağır erişimli motorlarda bir tam güne çıkabilir. Buna adaptasyon işlemi ve yüklü test sürüşü de eklenmelidir.

EGR valfi değişiminden sonra arıza kodu neden geri geliyor?

En sık üç neden vardır: montaj sonrası uç nokta öğretme (adaptasyon) işleminin yapılmaması, sistemdeki asıl kısıtın giderilmemiş olması (tıkali soğutucu, kurumla dolu kanal veya fark basıncı hortumu) ve flanş contasının kaçırmasıdır. Kod silinmeden önce canlı veride istenen ve gerçekleşen valf konumunun örtüştüğü doğrulanmalı, ardından yüklü test sürüşüyle sonuç teyit edilmelidir.

Doğru EGR valfini nasıl seçerim?

Araç modeli tek başına yeterli değildir. Motor kodu, üretim yılı, emisyon kuşağı (Euro 5 / Euro 6), kumanda tipi (pnömatik veya elektrikli), soket pin sayısı ve mümkünse sökülen parçanın üzerindeki OE referans numarası birlikte kullanılmalıdır. VADEN kataloğunda arama hem motor kodu hem OE referans numarası üzerinden yapılabilir; yeni parçayı takmadan önce eskisiyle yan yana koyup flanş delik aralığı, gövde boyu ve soket tipini karşılaştırmak en güvenli son adımdır.

EGR soğutucusu arızası valf arızasıyla karışır mı?

Evet, sıklıkla karışır. Tıkali bir EGR soğutucusu, valf sağlam olsa bile hedeflenen akışın gerçekleşmemesine ve "EGR akışı yetersiz" tipi kod üretilmesine yol açar. İç sızıntı yapan soğutucu ise soğutma suyu eksilmesi ve beyaz duman üretir. Ayırt etmek için soğutma devresine basınç testi yapılmalı, genleşme deposunda gaz kabarcığı kontrol edilmeli ve soğutucu mümkünse ayrı test edilmelidir.

VADEN ORIGINAL, ağır ticari araç motor ve fren sistemleri için üretim yapan bir OE kalitesinde yedek parça üreticisidir. EGR valfi ve EGR klapesi ürün ailemizde, kamyon, otobüs ve çekici uygulamalarına yönelik pnömatik ve elektrikli kumandalı valfler ile bağlantı ve sızdırmazlık elemanları, motor koduna göre eşleştirilebilir şekilde stokta bulunmaktadır. Aracınıza uygun parçayı motor kodu veya OE referans numarası ile aratabilir, katalogdaki uyumluluk bilgisiyle doğrulayarak sipariş verebilirsiniz.